



## Relatório Fotográfico

### Ponte Avenida JK, Córrego Brejo Cumprido, sentido oeste-leste Palmas, TO

#### MESOESTRUTURA

Foto 01	Data: 29/11/2018 às 16:14	Normal	Foto 02	Data: 29/11/2018 às 16:15	Normal
Coordenadas	N: 8.872.965   E:790.417 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.961   E:790.418 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar oeste, lado direito.		Descrição:	Pilar oeste, lado direito. Apoio superestrutura.	





Foto 03	Data: 29/11/2018 às 16:16	Normal	Foto 04	Data: 29/11/2018 às 16:16	Normal
Coordenadas	N: 8.872.962   E:790.415 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.974   E:790.412 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar oeste, lado esquerdo.		Descrição:	Pilar oeste, lado esquerdo. Apoio superestrutura.	
					

Foto 05	Data: 29/11/2018 às 16:17	Normal	Foto 06	Data: 29/11/2018 às 16:37	Normal
Coordenadas	N: 8.872.973   E:790.412 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.956   E:790.432 ± 13 m	Fuso: 22
Descrição:	Viga de travamento pilares oeste.		Descrição:	Pilar leste, lado direito	
					



## Relatório Fotográfico

### Ponte Avenida JK, Córrego Brejo Cumprido, sentido oeste-leste Palmas, TO

Foto 07	Data: 29/11/2018 às 16:41	Normal	Foto 08	Data: 29/11/2018 às 16:41	Normal
Coordenadas	N: 8.872.954   E:790.431 ± 24 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.979   E:790.416 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Pilar leste, lado esquerdo.		Descrição:	Pilar leste, lado esquerdo. Apoio superestrutura.	





Foto 09	Data: 29/11/2018 às 16:42	Normal
Coordenadas	N: 8.872.972   E:790.418 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Viga de travamento. Pilares leste	
		

#### SUPERESTRUTURA

Foto 10	Data: 29/11/2018 às 16:25	Atenção	Foto 11	Data: 29/11/2018 às 16:32	Atenção
Coordenadas	N: 8.872.964   E:790.402 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.964   E:790.437 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira oeste. Fissuras, degrau.		Descrição:	Cabeceira leste. Fissuras, degrau.	
<div></div> <div></div>					





## Relatório Fotográfico

### Ponte Avenida JK, Córrego Brejo Cumprido, sentido oeste-leste Palmas,TO

Foto 12	Data: 29/11/2018 às 16:07	Normal	Foto 13	Data: 29/11/2018 às 16:07	Atenção
Coordenadas	N: 8.872.977   E:790.409 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.977   E:790.409 ± 11 m	Fuso: 22
Descrição:	Ala e cabeceira oeste, lado esquerdo.		Descrição:	Cabeceira oeste, região central. Fuga de material de aterro.	





<b>Foto 14</b>	Data: 29/11/2018 às 16:08	<b>Atenção</b>	<b>Foto 15</b>	Data: 29/11/2018 às 16:08	<b>Normal</b>
Coordenadas	N: 8.872.458   E:790.558 ± 2400 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.959   E:790.405 ± 9 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira oeste, lado direito. Fuga do material de aterro		Descrição:	Ala oeste, lado direito.	





Foto 16	Data: 29/11/2018 às 16:09	Atenção	Foto 17	Data: 29/11/2018 às 16:10	Atenção
Coordenadas	N: 8.872.956   E:790.410 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.959   E:790.411 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira oeste. Fuga do material de aterro.		Descrição:	Longarina e tabuleiro direito, região central. Mancha.	
					





## Relatório Fotográfico

### Ponte Avenida JK, Córrego Brejo Cumprido, sentido oeste-leste Palmas, TO

<b>Foto 18</b>	Data: 29/11/2018 às 16:11	<b>Atenção</b>	<b>Foto 19</b>	Data: 29/11/2018 às 16:12	<b>Normal</b>
Coordenadas	N: 8.872.977   E:790.412 ± 4 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.977   E:790.412 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina e tabuleiro esquerdo. Eflorescência no tabuleiro, mancha na transversina.		Descrição:	Transversina oeste.	
					

<b>Foto 20</b>	Data: 29/11/2018 às 16:12	<b>Normal</b>	<b>Foto 21</b>	Data: 29/11/2018 às 16:13	<b>Normal</b>
Coordenadas	N: 8.872.977   E:790.412 ± 10 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.977   E:790.412 ± 13 m	Fuso: 22
Descrição:	Transversina central.		Descrição:	Tabuleiro oeste.	
					

<b>Foto 22</b>	Data: 29/11/2018 às 16:13	<b>Normal</b>	<b>Foto 23</b>	Data: 29/11/2018 às 16:13	<b>Normal</b>
Coordenadas	N: 8.872.977   E:790.412 ± 13 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.977   E:790.412 ± 11 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro oeste.		Descrição:	Tabuleiro central.	
					





## Relatório Fotográfico

### Ponte Avenida JK, Córrego Brejo Cumprido, sentido oeste-leste Palmas, TO

Foto 24	Data: 29/11/2018 às 16:26	Normal	Foto 25	Data: 29/11/2018 às 16:26	Crítico
Coordenadas	N: 8.872.964   E:790.400 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.965   E:790.402 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro.		Descrição:	Tabuleiro. Falta placas, empossamento.	
					

<b>Foto 26</b>	Data: 29/11/2018 às 16:28	<b>Atenção</b>	<b>Foto 27</b>	Data: 29/11/2018 às 16:28	<b>Normal</b>
Coordenadas	N: 8.872.961   E:790.414 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.964   E:790.419 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro. Falta de rejunte entre as placas.		Descrição:	Tabuleiro.	







Foto 28	Data: 29/11/2018 às 16:34	Normal	Foto 29	Data: 29/11/2018 às 16:35	Normal
Coordenadas	N: 8.872.974   E:790.419 ± 3 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.956   E:790.425 ± 6 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina esquerda, região central.		Descrição:	Longarina direita, região central.	
					



## Relatório Fotográfico

### Ponte Avenida JK, Córrego Brejo Cumprido, sentido oeste-leste Palmas,TO

<b>Foto 30</b>	Data: 29/11/2018 às 16:36	<b>Atenção</b>	<b>Foto 31</b>	Data: 29/11/2018 às 16:36	<b>Normal</b>
Coordenadas	N: 8.872.955   E:790.427 ± 11 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.953   E:790.427 ± 13 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira leste, lado direito. Fuga do material de aterro.		Descrição:	Tabuleiro leste esquerdo.	
					

<b>Foto 32</b>	Data: 29/11/2018 às 16:38	<b>Crítico</b>	<b>Foto 33</b>	Data: 29/11/2018 às 16:39	<b>Atenção</b>
Coordenadas	N: 8.872.953   E:790.431 ± 9 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.954   E:790.431 ± 13 m	Fuso: 22
Descrição:	Longarina direita. Apoio pilar direito leste. Rompimento do concreto, armadura exposta.		Descrição:	Cabeceira leste, região central. Fuga do material de aterro.	
					

<b>Foto 34</b>	Data: 29/11/2018 às 16:40	<b>Atenção</b>	<b>Foto 35</b>	Data: 29/11/2018 às 16:43	<b>Normal</b>
Coordenadas	N: 8.872.954   E:790.431 ± 15 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.971   E:790.418 ± 10 m	Fuso: 22
Descrição:	Tabuleiro leste, região central.		Descrição:	Transversina central.	
					





## Relatório Fotográfico

### Ponte Avenida JK, Córrego Brejo Cumprido, sentido oeste-leste Palmas,TO

Foto 36	Data: 29/11/2018 às 16:44	Normal	Foto 37	Data: 29/11/2018 às 16:44	Atenção
Coordenadas	N: 8.872.973   E:790.417 ± 13 m	Fuso: 22	Coordenadas:	N: 8.872.970   E:790.415 ± 6 m	Fuso: 22
Descrição:	Trasversina central.		Descrição:	Tabuleiro central. Eflorescência.	
					

Foto 38	Data: 29/11/2018 às 16:57	Atenção
Coordenadas	N: 8.872.979   E:790.424 ± 3 m	Fuso: 22
Descrição:	Cabeceira leste. Fuga do material de aterro.	
		